

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ปรับปรุงสื่อาคารเรียน โรงเรียนเทพลีลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทพลีลา

อำเภอ/เขต บางกะปิ

หน่วยงาน สพม.2

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน	1,137,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)	1,137,600.00 --	

ผู้ประมาณราคา

.....

(นายสหรัถ อาสา)

รับรองความถูกต้อง

.....

(นายรังสรรค์ นกสกุล)

รับรองความถูกต้อง

.....

(.....)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป./สพม. 2 (กทม.)

ตรวจสอบความถูกต้อง

.....

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป./สพม. 2 (กทม.)



สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

๕ งานก่อสร้าง ปรับปรุงสื่อการเรียน โรงเรียนเทพลีลา

๕ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทพลีลา

อำเภอ/เขต บางกะปิ

๕ หน่วยงาน สพม.2

๕ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน


1

แผ่น

๕ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	871,400.00	1.3056	1,137,699.84	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,137,699.84	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	1,137,600.00	**

ผู้ประมาณราคา



(นายสหรัถ อาสา)

รับรองความถูกต้อง



(นายรังสรรค์ นกสกุล)

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)



ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป./สพม. 2 (กทม.)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป./สพม. 2 (กทม.)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงสี่อาคารเรียน โรงเรียนเทพศิลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทพศิลา

ประมาณราคาโดย นายสหรัถ อาสา

สพป./สพม. สวม.2

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสีอาคารเรียน อาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1.1 ขุดล้างสีเดิม อุดโป๊รอยแตกกร้าว (เหมา) 1.2 นำยารองพื้นปูนเก่าทาสี 1 เที่ยว มอก. ทาสีน้ำอะครีลิก 100% มอก. ทาสีหน้า 2 เที่ยว	ตรม.	47.00	65,800.00	10.00	14,000.00	113,400.00	
2	อาคารเฉลิมพระเกียรติแบบพิเศษ 7 ชั้น 2.1 ขุดล้างสีเดิม อุดโป๊รอยแตกกร้าว (เหมา) 2.2 นำยารองพื้นปูนเก่าทาสี 1 เที่ยว มอก. ทาสีน้ำอะครีลิก 100% มอก. ทาสีหน้า 2 เที่ยว	ตรม.	47.00	319,600.00	10.00	68,000.00	530,400.00	
3	อาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น 3.1 ขุดล้างสีเดิม อุดโป๊รอยแตกกร้าว (เหมา) 3.2 นำยารองพื้นปูนเก่าทาสี 1 เที่ยว มอก.	ตรม.	47.00	75,200.00	34.00	54,400.00	129,600.00	
	รวม			460,600.00		410,800.00	871,400.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายสหรัถ อาสา)

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง
(นายรังสรรค์ นฤสกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิลา